



## OBSAH BEZPEČNOSTNÉHO BULLETINU

Č.	Identifikátor	Dôležitosť	CVSS Skóre
01.	Bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch Mitsubishi Electric	Vysoká	8.3
02.	Viacero zraniteľností v Yokogawa CENTUM	Vysoká	8.1
03.	Bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Red Lion Crimson	Vysoká	7.5
04.	Bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Panasonic FPWIN Pro	Vysoká	7.3
05.	Bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch Johnson Controls	Vysoká	7.1
06.	Bezpečnostné zraniteľnosti v portfóliu produktov Schneider Electric Modicon	Stredná	6.3



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.3
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(WHITE)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch Mitsubishi Electric

**Popis**

Spoločnosť Mitsubishi Electric vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú bezpečnostnú zraniteľnosť.

Zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

05.01.2021

**CVE**

CVE-2020-14496

**Zasiiahnuté systémy**

Mitsubishi Electric CPU Module Logging Configuration Tool vo verzii staršej ako 1.106K  
Mitsubishi Electric CW Configurator vo verzii staršej ako 1.011M  
Mitsubishi Electric Data Transfer vo verzii staršej ako 3.41T  
Mitsubishi Electric EZSocket vo verzii staršej ako 4.6  
Mitsubishi Electric FR Configurator2 vo verzii staršej ako 1.23Z  
Mitsubishi Electric GT Designer3 Version1 (GOT2000) vo verzii staršej ako 1.236W  
Mitsubishi Electric GT SoftGOT1000 Version3 vo verzii staršej ako 3.245F  
Mitsubishi Electric GT SoftGOT2000 Version1 vo verzii staršej ako 1.236W  
Mitsubishi Electric GX LogViewer vo verzii staršej ako 1.106K  
Mitsubishi Electric GX Works2 vo verzii staršej ako 1.595V  
Mitsubishi Electric GX Works3 vo verzii staršej ako 1.065T  
Mitsubishi Electric M\_CommDTM-HART vo verzii staršej ako 1.01B  
Mitsubishi Electric MELFA-Works vo verzii staršej ako 4.4  
Mitsubishi Electric MELSOFT EM Software Development Kit (EM Configurator) vo verzii staršej ako 1.015R  
Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric MELSOFT FieldDeviceConfigurator vo verzii staršej ako 1.04E  
Mitsubishi Electric MELSOFT Navigator vo verzii staršej ako 2.70Y  
Mitsubishi Electric MH11 SettingTool Version2 vo verzii staršej ako 2.003D  
Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Motorizer vo verzii staršej ako 1.010L  
Mitsubishi Electric MR Configurator2 vo verzii staršej ako 1.106L  
Mitsubishi Electric MT Works2 vo verzii staršej ako 1.160S  
Mitsubishi Electric MX Component vo verzii staršej ako 4.20W  
Mitsubishi Electric PX Developer vo verzii staršej ako 1.53F  
Mitsubishi Electric RT ToolBox2 vo verzii staršej ako 3.73B  
Mitsubishi Electric RT ToolBox3 vo verzii staršej ako 1.80J



#### Následky

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému  
Eskalácia privilégií  
Zneprístupnenie služby  
Neoprávnený prístup k citlivým údajom  
Neoprávnená zmena v systéme

#### Odporúčania

Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.  
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.  
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

#### Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-212-02>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.1
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(WHITE)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Viacero zraniteľností v Yokogawa CENTUM

**Popis**

Spoločnosť Yokogawa vydala bezpečnostné aktualizácie pre svoje portfólio produktov, ktoré opravujú dve bezpečnostné zraniteľnosti.

Zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente, prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať neoprávnené zmeny v systéme a vykonať škodlivý kód.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

05.01.2021

**CVE**

CVE-2020-5608, CVE-2020-5609

**Zasiahnuté systémy**

Exaopc R3.72.00 - R3.78.00 vo verzii staršej ako R3.78.10  
CENTUM CS 3000 (vrátane CENTUM CS 3000 Entry Class) R3.08.10 – R3.09.50 a CENTUM VP (vrátane CENTUM VP Entry Class) vo verzii R4.01.00 – R4.03.00 (vrátane) verzie už nie sú podporované  
CENTUM VP (vrátane CENTUM VP Entry Class) verzie R5.01.00 – R5.04.20 vo verzii staršej ako R5.04.D1  
CENTUM VP (vrátane CENTUM VP Entry Class) verzie R6.01.00 – R6.07.00 vo verzii staršej ako R6.07.11  
B/M9000CS R5.04.01 – R5.05.01 s nainštalovaným softvérom CENTUM CS 3000  
B/M9000 VP R6.01.01 – R8.03.01 s nainštalovaným softvérom CENTUM CS 3000  
Presný popis verzií sa nachádza na adrese  
<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-01>

**Následky**

Vykonanie škodlivého kódu  
Neoprávnená zmena v systéme

**Odporúčania**

Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.  
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.  
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-01>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(WHITE)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Red Lion Crimson

#### Popis

Spoločnosť Red Lion vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Crimson, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť zneprístupnenie služby.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

05.01.2021

#### CVE

CVE-2020-27279, CVE-2020-27283, CVE-2020-27285

#### Zasiiahnuté systémy

Crimson 3.1 vo verzii staršej ako 3119.001

#### Následky

Zneprístupnenie služby

Neoprávnená zmena v systéme

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

#### Odporúčania

Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

#### Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-005-04>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.3
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(WHITE)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Panasonic FPWIN Pro

#### Popis

Spoločnosť Panasonic vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt FPWIN Pro, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného súboru vykonať škodlivý kód.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

05.01.2021

#### CVE

CVE-2020-16236

#### Zasiahnuté systémy

Panasonic FPWIN Pro vo verzii staršej ako 7.5.1.0

#### Následky

Vykonanie škodlivého kódu

#### Odporúčania

Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

#### Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-005-02>

<https://isssource.com/panasonic-fixes-fpwin-pro-hole/>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.1
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(WHITE)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch Johnson Controls

#### Popis

Spoločnosť Sensormatic Electronics, LLC dcérska spoločnosť Johnson Controls vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty victor Web Client a C•CURE WebClient, ktoré opravujú bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente, spôsobiť znepřístupnenie služby a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

05.01.2021

#### CVE

CVE-2020-9048

#### Zasiahnuté systémy

American Dynamics victor Web Client: verzie staršie ako a vrátane 5.4.1

Software House C•CURE Web Client: verzie staršie ako a vrátane 2.80

#### Následky

Znepřístupnenie služby

Neoprávnená zmena v systéme

#### Odporúčania

Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

#### Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-282-01>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input checked="" type="checkbox"/> Stredná	<input type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 6.3
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(WHITE)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Bezpečnostné zraniteľnosti v portfóliu produktov Schneider Electric Modicon

**Popis**

Spoločnosť Schneider Electric vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.

Zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s používateľskými právomocami vykonať škodlivý kód a následne spôsobiť znepřístupnenie služby a neoprávnené zmeny v systéme.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

05.01.2021

**CVE**

CVE-2020-7562, CVE-2020-7563, CVE-2020-7564

**Zasiiahnuté systémy**

M340 CPU BMX P34x, všetky verzie

M340 Komunikačné ethernetové moduly BMX NOE 0100 (H) (všetky verzie), BMX NOE 0110 (H) (všetky verzie), BMX NOC 0401 (všetky verzie), BMX NOR 0200H (všetky verzie)

Prémiové procesory s integrovaným Ethernet COPRO TSXP574634, TSXP575634, TSXP576634 (všetky verzie)

Prémiové komunikačné moduly TSXETY4103 (všetky verzie), TSXETY5103 (všetky verzie)

Quantum procesory s integrovaným Ethernet COPRO 140CPU65xxxx (všetky verzie)

Quantum komunikačné moduly 140NOE771x1 (všetky verzie), 140NOC78x00 (všetky verzie), 140NOC77101 (všetky verzie)

**Následky**

Vykonanie škodlivého kódu

Znepřístupnenie služby

Neoprávnená zmena v systéme

**Odporúčania**

Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívne rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-005-01>