



## OBSAH BEZPEČNOSTNÉHO BULLETINU

Č.	Identifikátor	Dôležitosť	CVSS Skóre
01.	Firefox for Android - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	8.8
02.	ABB S+ Operations - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	8.8
03.	Phoenix Contact Cloud Client & TC Router - dve bezpečnostné zraniteľnosti	Vysoká	8.8
04.	Google Android - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	8.8
05.	TPM 2.0 - dve bezpečnostné zraniteľnosti	Vysoká	8.4
06.	systemd - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.8
07.	Hitachi Energy Gateway Station - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	7.5
08.	Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F produkty - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.5
09.	DrayTek routre - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.2



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Firefox for Android - bezpečnostná zraniteľnosť

**Popis**

Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Firefox for Android. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

28.02.2023

**CVE**

CVE-2023-25747

**Zasiiahnuté systémy**

Firefox pre Android vo verzii staršej ako 110.1.0

**Následky**

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

**Odporúčania**

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky. Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**

<https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-08/>  
<https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/248617>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

ABB S+ Operations - bezpečnostná zraniteľnosť

**Popis**

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti HMI S+ Operations. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi nachádzajúcemu sa v rovnakom sieťovom segmente získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme alebo spôsobiť znepřístupnenie služby.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

10.02.2023

**CVE**

CVE-2023-0228

**Zasiiahnuté systémy**

S+ Operations vo všetkých verziách

**Následky**

Neoprávnený prístup k citlivým údajom  
Neoprávnená zmena v systéme  
Znepřístupnenie služby

**Odporúčania**

Pri produktoch, pre ktoré ešte neboli vydané bezpečnostné záplaty, odporúčame zraniteľnosti mitigovať podľa odporúčaní od výrobcu, sledovať stránky výrobcu a po vydaní príslušných záplat systémy aktualizovať.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**

[https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7PAA006722&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch&\\_ga=2.79210064.572052908.1677675919-1784065056.1661159789](https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7PAA006722&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch&_ga=2.79210064.572052908.1677675919-1784065056.1661159789)



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Phoenix Contact Cloud Client &amp; TC Router - dve bezpečnostné zraniteľnosti

**Popis**

Spoločnosť Phoenix Contact vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje Cloud klienty a TC routre, ktoré opravujú dve bezpečnostné zraniteľnosti.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

07.03.2023

**CVE**

CVE-2023-0861, CVE-2023-0862

**Zasiahnuté systémy**

CLOUD CLIENT 2002T-4G EU vo verzii staršej ako 4.5.73.107  
CLOUD CLIENT 2002T-WLAN vo verzii staršej ako 4.5.73.107  
CLOUD CLIENT 2102T-4G EU WLAN vo verzii staršej ako 4.5.73.107  
TC ROUTER 4002T-4G EU vo verzii staršej ako 4.5.72.107  
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN vo verzii staršej ako 4.5.72.107  
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN vo verzii staršej ako 4.5.72.107

**Následky**

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

**Odporúčania**

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.  
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**<https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-053/>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Google Android - viacero bezpečnostných zraniteľností

**Popis**

Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj operačný systém Android, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

06.03.2023

**CVE**

CVE-2021-33655, CVE-2022-20467, CVE-2022-20499, CVE-2022-22075, CVE-2022-25655, CVE-2022-25694, CVE-2022-25705, CVE-2022-25709, CVE-2022-33213, CVE-2022-33242, CVE-2022-33244, CVE-2022-33250, CVE-2022-33254, CVE-2022-33256, CVE-2022-33272, CVE-2022-33278, CVE-2022-33309, CVE-2022-40515, CVE-2022-40527, CVE-2022-40530, CVE-2022-40531, CVE-2022-40535, CVE-2022-40537, CVE-2022-40540, CVE-2022-4452, CVE-2022-47459, CVE-2022-47460, CVE-2022-47461, CVE-2022-47462, CVE-2023-20620, CVE-2023-20621, CVE-2023-20623, CVE-2023-20906, CVE-2023-20910, CVE-2023-20911, CVE-2023-20917, CVE-2023-20926, CVE-2023-20929, CVE-2023-20931, CVE-2023-20936, CVE-2023-20947, CVE-2023-20951, CVE-2023-20952, CVE-2023-20953, CVE-2023-20954, CVE-2023-20955, CVE-2023-20956, CVE-2023-20957, CVE-2023-20958, CVE-2023-20959, CVE-2023-20960, CVE-2023-20962, CVE-2023-20963, CVE-2023-20964, CVE-2023-20966

**Zasiahnuté systémy**

Google Android vo verzii staršej ako patch úroveň 2023-03-05

**Následky**

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

**Odporúčania**

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**

<https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01>  
<https://www.cybersecurity-help.cz/vulnerabilities/72868/>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.4
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

TPM 2.0 - dve bezpečnostné zraniteľnosti

**Popis**

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach modulu TPM 2.0. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

28.02.2023

**CVE**

CVE-2023-1017, CVE-2023-1018

**Zasiiahnuté systémy**

TPM 2.0 vo všetkých verziách

**Následky**

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému  
Neoprávnený prístup k citlivým údajom  
Eskalácia privilégii  
Zneprístupnenie služby

**Odporúčania**

Pri produktoch, pre ktoré ešte neboli vydané bezpečnostné záplaty, odporúčame zraniteľnosti mitigovať podľa odporúčaní od výrobcu, sledovať stránky výrobcu a po vydaní príslušných záplat systémy aktualizovať.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**

<https://trustedcomputinggroup.org/wp-content/uploads/TCGVRT0007-Advisory-FINAL.pdf>  
<https://trustedcomputinggroup.org/resource/errata-for-tpm-library-specification-2-0/>  
<https://securityonline.info/two-security-flaws-cve-2023-1017-cve-2023-1018-found-on-trusted-platform-module-2-0/>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

systemd - bezpečnostná zraniteľnosť

**Popis**

Vývojári balíka systemd pre operačné systémy Linux vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky eskalovať svoje privilégia a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

03.03.2023

**CVE**

CVE-2023-26604

**Zasiahnuté systémy**

systemd vo verzii staršej ako 247

**Následky**

Eskalácia privilégii

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

**Odporúčania**

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**<https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/249251><https://github.com/systemd/systemd>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Hitachi Energy Gateway Station - viacero bezpečnostných zraniteľností

#### Popis

Spoločnosť Hitachi Energy vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Gateway Station, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky spôsobiť znepřístupnenie služby.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

28.02.2023

#### CVE

CVE-2020-25692, CVE-2022-0778, CVE-2022-1778, CVE-2022-2277, CVE-2022-29492, CVE-2022-29922

#### Zasiahnuté systémy

Hitachi Gateway Station (GWS) vo verzii staršej ako 3.3.0.0

#### Následky

Znepřístupnenie služby

#### Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry.

#### Zdroje

<https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-059-02>

<https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-059-01>





Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F produkty - bezpečnostná zraniteľnosť

**Popis**

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti produktov rady MELSEC iQ-F. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

02.03.2023

**CVE**

CVE-2023-0457

**Zasiiahnuté systémy**

FX5U(C) CPU moduly, všetky modely vo všetkých verziách  
FX5UJ CPU moduly, všetky modely vo všetkých verziách  
FX5S CPU moduly, všetky modely vo všetkých verziách  
FX5-ENET vo všetkých verziách  
FX5-ENET/IP vo všetkých verziách

**Následky**

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

**Odporúčania**

Pri produktoch, pre ktoré ešte neboli vydané bezpečnostné záplaty, odporúčame zraniteľnosti mitigovať podľa odporúčaní od výrobcu, sledovať stránky výrobcu a po vydaní príslušných záplat systémy aktualizovať.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry.

**Zdroje**

[https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2022-023\\_en.pdf](https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2022-023_en.pdf)  
<https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-061-01>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.2
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

DrayTek routre - bezpečnostná zraniteľnosť

**Popis**

Spoločnosť DrayTek vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio routrov Vigor, ktoré opravujú bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom XSS (Cross Site Scripting) útoku získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

02.03.2023

**CVE**

CVE-2023-23313

**Zasiiahnuté systémy**

Vigor3910 vo verzii firmvéru staršej ako 4.3.2.2  
Vigor3220 Series vo verzii firmvéru staršej ako 3.9.7.4  
Vigor2962 Series vo verzii firmvéru staršej ako 4.3.2.2  
Vigor1000B vo verzii firmvéru staršej ako 4.3.2.2  
Vigor2952 / 2952P vo verzii firmvéru staršej ako 3.9.7.4  
Vigor2927 Series vo verzii firmvéru staršej ako 4.4.2.3  
Vigor2927 LTE Series vo verzii firmvéru staršej ako 4.4.2.3  
Vigor2926 Series vo verzii firmvéru staršej ako 3.9.9.1  
Vigor2926 LTE Series vo verzii firmvéru staršej ako 3.9.9.1  
Vigor2925 Series vo verzii firmvéru staršej ako 3.9.4  
Vigor2925 LTE Series vo verzii firmvéru staršej ako 3.9.4  
Vigor2915 Series vo verzii firmvéru staršej ako 4.4.2.1  
Vigor2866 Series vo verzii firmvéru staršej ako 4.4.1.1

**Následky**

Neoprávnený prístup k citlivým údajom  
Neoprávnená zmena v systéme

**Odporúčania**

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiiahnutých systémov.  
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.



**Zdroje**

[https://www.draytek.com/about/security-advisory/cross-site-scripting-vulnerability-\(cve-2023-23313\)/](https://www.draytek.com/about/security-advisory/cross-site-scripting-vulnerability-(cve-2023-23313)/)

<https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/249178>