



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS and IOS XE Software Plug-and-Play PKI API Certificate Validation Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť vo webovom grafickom rozhraní (GUI) Wireless LAN Controller softvéru Cisco IOS XE pre Cisco 5760 Wireless LAN Controller, Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E (Wireless) switche a Cisco New Generation Wireless Controllers (NGWC) 3850 by mohli umožniť autentifikovanému, vzdialenému útočníkovi, aby zvýšil svoje privilégia na zraniteľnom zariadení.

Zraniteľnosť je spôsobená neúplným overovaním vstupných požiadaviek HTTP zraniteľným grafickým rozhraním, ak sa zmení stav pripojenia GUI alebo protokol. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol využiť tým, že sa autentifikuje na GUI Wireless LAN Controller ako Lobby Administrator a následne zmení stav alebo protokol na pripojenie ku GUI.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12226

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvd73746

#### Zasiahnuté systémy

Cisco 5760 Wireless LAN Controllers, Cisco Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E (Wireless) Switches, Cisco New Generation Wireless Controllers (NGWC) 3850

#### Následky

Neoprávnené zvýšenie privilégií

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-ngwc>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.7
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS and IOS XE Software Plug-and-Play PKI API Certificate Validation Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť aplikácie Cisco IOS Plug and Play a softvéru Cisco IOS XE by mohla umožniť neautentifikovanému vzdialenému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom pomocou neplatného certifikátu.

Zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním certifikátu príslušným softvérom. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol zneužiť poskytnutím vytvoreného certifikátu zraniteľnému zariadeniu. Úspešné zneužitie by mohlo umožniť útočníkovi, aby vykonal útoky typu "man-in-the-middle" na dešifrovanie dôverných informácií o pripojeniach používateľov k zraniteľnému softvéru.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12228

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvc33171

#### Zasiahnuté systémy

Cisco IOS Software a Cisco IOS XE s povolenou aplikáciou Plug-and-Play

#### Následky

Únik citlivých údajov

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-png>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.6
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS Software Network Address Translation Denial of Service Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť pri implementácii funkcie Network Address Translation (NAT) v softvéri Cisco IOS by mohla umožniť neautentifikovanému, vzdialenému útočníkovi spôsobiť odmietnutie služby (DoS) na zraniteľnom zariadení.

Táto chyba je spôsobená nesprávnym prekladom H.323 paketov, ktoré používajú protokol Registration, Admission, and Status (RAS) a sú odosielané na postihnuté zariadenie prostredníctvom IPv4. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol zneužiť odoslaním upraveného paketu H.323 RAS na postihnuté zariadenie.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12231

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvc57217

#### Zasiahnuté systémy

Zariadenia s Cisco IOS Software

#### Následky

Zneprístupnenie služby

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-nat>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.6
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS Software for Cisco Industrial Ethernet Switches PROFINET Denial of Service Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť pri implementácii protokolu PROFINET Discovery and Configuration Protocol (PN-DCP) pre softvér Cisco IOS by mohla umožniť neautentifikovanému vzdialenému útočníkovi spôsobiť reštart zraniteľného zariadenia, čo by malo za následok stav DoS. Zraniteľnosť je spôsobená nesprávnou analýzou vstupných paketov, ktoré sú zodpovedné za identifikáciu požiadavky PN-DCP a ktoré sú určené pre zraniteľné zariadenie. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol využiť tým, že pošle spracovaný paket žiadosti o identifikáciu PN-DCP na postihnuté zariadenie a potom pokračuje v odosielaní bežných paketov identifikácie žiadosti PN-DCP do zariadenia.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12235

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCuz47179

#### Zasiahnuté systémy

Cisco IOS Software pre Cisco Industrial Ethernet switche

#### Následky

Zneprístupnenie služby

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-profinet>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.6
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS and IOS XE Software Internet Key Exchange Denial of Service Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť modulu Internet Key Exchange verzie 2 (IKEv2) softvéru Cisco IOS a softvéru Cisco IOS XE môže umožniť neautentifikovanému vzdialenému útočníkovi spôsobiť vysoké využitie procesora, vzdialené vykonanie kódu alebo reštart postihnutého zariadenia, ktorý vedie k odmietnutiu služby (DoS).

Zraniteľnosť je spôsobená tým, ako postihnuté zariadenie spracováva určité pakety IKEv2. Útočník by túto chybu zabezpečenia môže zneužiť odoslaním špecifických paketov IKEv2 do postihnutého zariadenia.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12237

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvc41277

#### Zasiahnuté systémy

Cisco IOS Software alebo Cisco IOS XE Software s povolením protokolu Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP).

#### Následky

Zneprístupnenie služby

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-ike>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.6
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS Software Common Industrial Protocol Request Denial of Service Vulnerabilities

#### Popis

Viacere zraniteľnosti pri implementácii funkcie Common Industrial Protocol (CIP) v softvéri Cisco IOS by mohli umožniť neautentifikovanému vzdialenému útočníkovi spôsobiť reštart zraniteľného zariadenia, čo by viedlo k odmietnutiu služby (DoS).

Zraniteľnosti sú spôsobené nesprávnym analyzovaním vytvorených paketov CIP určených pre postihnuté zariadenie. Útočník by mohol zneužiť tieto zraniteľnosti odoslaním upravených paketov CIP, ktoré majú byť spracované.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12233, CVE-2017-12234

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCuz95334, CSCvc43709

#### Zasiahnuté systémy

Cisco IOS Software alebo Cisco IOS XE Software s povolením Common Industrial Protocol (CIP).

#### Následky

Zneprístupnenie služby

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-cip>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.3
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS XE Software Locator/ID Separation Protocol Authentication Bypass Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť pri implementácii protokolu Locator/ID Separation Protocol (LISP) v softvéri Cisco IOS XE by mohla umožniť neautentifikovanému vzdialenému útočníkovi používať x tunnel router na vynechanie overovacích autentifikácií vykonaných pri registrácii Endpoint Identifier (EID) do Routing Locator (RLOC) v map serveri / map resolveri (MS / MR). Zraniteľnosť je spôsobená logickou chybou zavedenou regresiou kódu pre príslušný softvér. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol zneužiť odoslaním špecifických platných žiadostí o map registráciu, ktoré MS / MR akceptujú aj v prípade, že autentifikačné kľúče nezodpovedajú príslušnému softvéru.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12236

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvc18008

#### Zasiahnuté systémy

Zariadenia s Cisco IOS Software

#### Následky

Neoprávnený prístup do systému

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-lisp>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.6
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS XE Software for Cisco ASR 1000 Series and cBR-8 Routers Line Card Console Access Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť portov na základnej doske Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services routerov a Cisco cBR-8 Converged Broadband routerov by mohla umožniť neautentifikovanému fyzickému útočníkovi prístup k operačnému systému príslušného zariadenia. Zraniteľnosť spočíva v tom, že na základnej doske hore uvedených routerov je k dispozícii port technickej konzoly (engineering console port), ktorý nevyžaduje autentifikáciu. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol využiť fyzicky pripojením k portu konzoly. Úspešný exploit by mohol umožniť útočníkovi získať plný prístup k operačnému systému príslušného zariadenia.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12239

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvc65866, CSCve77132

#### Zasiahnuté systémy

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services route a Cisco cBR-8 Converged Broadband Route

#### Následky

Neoprávnený prístup do systému

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-cc>





Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.4
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS Software for Cisco Catalyst 6800 Series Switches VPLS Denial of Service Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť v zdrojovom kóde služby Virtual Private LAN Service (VPLS) softvéru Cisco IOS pre switche Cisco Catalyst 6800 Series by mohla umožniť neautentifikovanému útočníkovi, aby spôsobil pád karty typu C6800-16P10G alebo C6800-16P10G-XL a tým odmietnutie služby (DoS).

Zraniteľnosť je spôsobená problémom správy pamäte v príslušnom softvéri. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol zneužiť vytvorením veľkého počtu položiek MAC adres generovaných VPLS v tabuľke MAC adres zraniteľného zariadenia.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12238

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCva61927

#### Zasiahnuté systémy

Cisco Catalyst 6800 Series switche

#### Následky

Zneprístupnenie služby

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-vpls>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.4
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS Software for Cisco Integrated Services Routers Generation 2 Denial of Service Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť pri implementácii protokolu v routeroch Cisco IOS 2 (ISR G2) s integrovanými službami (CIS) by mohla umožniť neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť reštart zraniteľného zariadenia, čo by viedlo k odmietnutiu služby (DoS).

Zraniteľnosť je dôsledkom nesprávneho klasifikácie rámcov siete Ethernet. Útočník by mohol túto chybu zneužiť odoslaním vytvoreného Ethernet rámca na postihnuté zariadenie.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12232

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvc03809

#### Zasiahnuté systémy

Cisco IOS Software pre routre Cisco Integrated Services druhej generácie

#### Následky

Zneprístupnenie služby

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-rbip-dos>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.4
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Cisco IOS XE Wireless Controller Manager Denial of Service Vulnerability

#### Popis

Zraniteľnosť vo Wireless controller manager softvéru Cisco IOS XE môže umožniť neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť reštart switchu a vyústiť do stavu odmietnutia služby (DoS).

Zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním vstupov.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

27. 09. 2017

#### CVE

CVE-2017-12222

#### Vendor ID (Cisco Bug ID)

CSCvd45069

#### Zasiahnuté systémy

Cisco Catalyst 3650 a 3850 switche, ktoré používajú IOS XE softvér verzie 16.1 do 16.3.3

#### Následky

Zneprístupnenie služby

#### Odporúčania

Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-ios-xe>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.1
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Apache Tomcat Remote Code Execution via JSP Upload Vulnerability

#### Popis

Pri spustení s povolenými požiadavkami http typu PUT (napríklad nastavením inicializačného parametra readonly na Default servlet na hodnotu false) je možné na server nahrať súbor JSP cez špeciálne vytvorenú požiadavku. Akýkoľvek kód, ktorý by bol obsahom tohto JSP súboru, by bol vykonaný serverom.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

03. 10. 2017

#### CVE

CVE-2017-12617

#### Zasiahnuté systémy

Apache Tomcat od verzie 9.0.0.M1 do 9.0.0  
Apache Tomcat od verzie 8.5.0 do 8.5.22  
Apache Tomcat od verzie 8.0.0.RC1 do 8.0.46  
Apache Tomcat od verzie 7.0.0 do 7.0.81

#### Následky

Neoprávnené vykonanie škodlivého kódu

#### Odporúčania

Na vyššie uvedené systémy boli vydané aktualizácie, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

#### Zdroje

[http://mail-archives.us.apache.org/mod\\_mbox/www-announce/201710.mbox/%3cf7229e11-5e8d-aa00-ff22-f0a795669010@apache.org%3e](http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/201710.mbox/%3cf7229e11-5e8d-aa00-ff22-f0a795669010@apache.org%3e)



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Security vulnerabilities fixed in Firefox 56

#### Popis

Spoločnosť Mozilla vydala dôležité aktualizácie na produkt Firefox 56, ktoré obsahujú niekoľko opráv zraniteľností s vysokou dôležitosťou.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

28. 09. 2017

#### CVE

Kompletný zoznam CVE na: <https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-21/>

#### Zasiahnuté systémy

Mozilla Firefox 56

#### Následky

Neoprávnený prístup k citlivým informáciám, Zneprístupnenie služby, Neoprávnené zvýšenie privilégií

#### Odporúčania

Odporúčame bezodkladne aktualizovať Mozillu Firefox 56 a následne ho udržiavať neustále aktualizovaný.

#### Zdroje

<https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-21/>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Security vulnerabilities fixed in Firefox ESR52.4

#### Popis

Spoločnosť Mozilla vydala dôležité aktualizácie na produkt Firefox ESR52.4, ktoré obsahujú niekoľko opráv zraniteľností s vysokou dôležitosťou.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

28. 09. 2017

#### CVE

Kompletný zoznam CVE na: <https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-22/>

#### Zasiahnuté systémy

Mozilla Firefox ESR52.4

#### Následky

Neoprávnený prístup k citlivým informáciám, Zneprístupnenie služby, Neoprávnené zvýšenie privilégií

#### Odporúčania

Odporúčame bezodkladne aktualizovať Mozillu Firefox ESR52.4 a následne ho udržiavať neustále aktualizovaný.

#### Zdroje

<https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-22/>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> TLP (WHITE)	<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné	
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Security updates for iOS 11.0.2

#### Popis

Spoločnosť Apple vydala dôležité aktualizácie na produkt iOS, ktorý obsahuje niekoľko opráv zraniteľností s vysokou dôležitosťou.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

26. 09. 2017

#### CVE

Kompletný zoznam CVE na: <https://support.apple.com/sk-sk/HT208112>

#### Zasiahnuté systémy

iOS – mobilné zariadenia iPhone a iPad

#### Následky

Neoprávnený prístup k citlivým informáciám, Zneprístupnenie služby, Neoprávnené zvýšenie privilégií

#### Odporúčania

Odporúčame bezodkladne aktualizovať iOS na vašich zariadeniach a následne ho udržiavať neustále aktualizovaný.

#### Zdroje

<https://support.apple.com/sk-sk/HT208112>