



OBSAH BEZPEČNOSTNÉHO BULLETINU

Č.	Identifikátor	Dôležitosť	CVSS Skóre
01.	mySCADA myPRO - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	8.2
02.	FATEK Automation FvDesigner produkt - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	7.8
03.	Phoenix Contact PLCnext Control produkty - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.7
04.	Bosch IP kamery - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.5
05.	Rust - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.5
06.	Golang Go - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.5
07.	Mitsubishi Electric safety PLCs - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	7.4
08.	Roxy-WI - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.3



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.2
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

mySCADA myPRO - viacero bezpečnostných zraniteľností

Popis

Spoločnosť mySCADA vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt myPRO, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.

Dátum prvého zverejnenia varovania

06.08.2021

CVE

CVE-2021-27505, CVE-2021-33005, CVE-2021-33009, CVE-2021-33013

Zasiiahnuté systémy

myPRO vo verzii staršej ako 8.20.0

Následky

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

Neoprávnená zmena v systéme

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-217-03>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

FATEK Automation FvDesigner produkt - viacero bezpečnostných zraniteľností

Popis

Spoločnosť FATEK Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt FvDesigner, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

Dátum prvého zverejnenia varovania

06.08.2021

CVE

CVE-2021-32931, CVE-2021-32939, CVE-2021-32947

Zasiahnuté systémy

FvDesigner vo verzii staršej ako 1.5.88 (vrátane)

Následky

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

Odporúčania

Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnejmu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-217-02>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.7
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Phoenix Contact PLCnext Control produkty - bezpečnostná zraniteľnosť

Popis

Spoločnosť Phoenix Contact vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov PLCnext Control, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej JSON požiadavky, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť znepřístupnenie služby.

Dátum prvého zverejnenia varovania

04.08.2021

CVE

CVE-2021-34570

Zasiiahnuté systémy

AXC F 1152 vo verzii staršej ako 2021.0.5 LTS
AXC F 2152 vo verzii staršej ako 2021.0.5 LTS
AXC F 3152 vo verzii staršej ako 2021.0.5 LTS
RFC 4072S vo verzii staršej ako 2021.0.5 LTS
AXC F 2152 Starterkit vo verzii staršej ako 2021.0.5 LTS
PLCnext Technology Starterkit vo verzii staršej ako 2021.0.5 LTS

Následky

Neoprávnená zmena v systéme
Znepřístupnenie služby

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje

<https://cert.vde.com/en-us/advisories/vde-2021-029>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Bosch IP kamery - bezpečnostná zraniteľnosť

Popis

Spoločnosť Bosch vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio IP kamier, ktoré opravujú bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

Dátum prvého zverejnenia varovania

04.08.2021

CVE

CVE-2021-23849

Zasiahnuté systémy

CPP4 s firmware vo verzii staršej ako 7.10 (vrátane)
CPP6 s firmware vo verzii staršej ako 7.61 (vrátane)
CPP6 s firmware vo verzii staršej ako 7.81.0060
AVIOTEC s firmware vo verzii staršej ako 7.81.0060
CPP7 s firmware vo verzii staršej ako 7.61 (vrátane)
CPP7 s firmware vo verzii staršej ako 7.81.0060
CPP7.3 s firmware vo verzii staršej ako 7.62 (vrátane)
CPP7.3 s firmware vo verzii staršej ako 7.81.0060
CPP13 s firmware vo verzii staršej ako 7.75 (vrátane)
CPP14 s firmware vo verzii staršej ako 8.00 (vrátane)

Následky

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky. Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Zdroje

<https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-033305-bt.html>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Rust - bezpečnostná zraniteľnosť

Popis

Vývojári programovacieho jazyka Rust vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať neoprávnené zmeny v systéme.

Dátum prvého zverejnenia varovania

08.08.2021

CVE

CVE-2021-29922

Zasiiahnuté systémy

Rust vo verzii staršej ako 1.53.0

Následky

Neoprávnená zmena v systéme

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Zdroje

<https://github.com/sickcodes/security/blob/master/advisories/SICK-2021-015.md>

<https://www.rust-lang.org/>

<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29922>

<https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/207023>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Golang Go - bezpečnostná zraniteľnosť

Popis

Vývojári programovacieho jazyka Golang Go vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať neoprávnené zmeny v systéme.

Dátum prvého zverejnenia varovania

06.08.2021

CVE

CVE-2021-29923

Zasiiahnuté systémy

Golang Go 1.16.0

Následky

Neoprávnená zmena v systéme

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Zdroje

<https://github.com/sickcodes/security/blob/master/advisories/SICK-2021-016.md>

<https://golang.org/>

<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29923>

<https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/207025>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.4
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Mitsubishi Electric safety PLCs - viacero bezpečnostných zraniteľností

Popis

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o bezpečnostných zraniteľnostiach produktov Mitsubishi Electric.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom monitoringu sieťovej komunikácie, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.

Dátum prvého zverejnenia varovania

05.08.2021

CVE

CVE-2021-20594, CVE-2021-20597, CVE-2021-20598

Zasiahnuté systémy

R08/16/32/120SFCPU všetky verzie

R08/16/32/120PSFCPU všetky verzie

Následky

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

Neoprávnená zmena v systéme

Odporúčania

Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Zdrojehttps://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-009_en.pdfhttps://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-011_en.pdf<https://www.nozominetworks.com/blog/new-research-uncovered-5-vulnerabilities-in-mitsubishi-safety-plcs/><https://thehackernews.com/2021/08/unpatched-security-flaws-expose.html>https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-010_en.pdf



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.3
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Roxy-WI - bezpečnostná zraniteľnosť

Popis

Autori grafického rozhrania Roxy-WI ku populárnemu reverznému proxy HAProxy vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť znepristupnenie služby.

Dátum prvého zverejnenia varovania

07.08.2021

CVE

CVE-2021-38169

Zasiiahnuté systémy

Roxy-WI 5.2.2.0
Roxy-WI 5.2.1
Roxy-WI 5.2.0
Roxy-WI 5.1.4.0

Následky

Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Znepristupnenie služby

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame sledovať webstránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Zdroje

<https://github.com/hap-wi/roxy-wi/issues/285>
<https://roxy-wi.org/>
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-38169>
<https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/206996>