



## OBSAH BEZPEČNOSTNÉHO BULLETINU

Č.	Identifikátor	Dôležitosť	CVSS Skóre
01.	Schneider Electric GUiCon produkt - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	7.8
02.	Citrix produkty - dve bezpečnostné zraniteľnosti	Vysoká	7.5
03.	VISAM VBASE produkt - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	7.4
04.	mySCADA myDESIGNER - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.3
05.	Intel procesory - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.1
06.	VMware vCenter Server - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.1

Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Schneider Electric GUIcon produkt - viacero bezpečnostných zraniteľností

#### Popis

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach produktu GUIcon od spoločnosti Schneider Electric.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorených súborov, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

09.11.2021

#### CVE

CVE-2021-22807, CVE-2021-22808, CVE-2021-22809

#### Zasiahnuté systémy

GUIcon vo verzii staršej ako 2.0 (Build 683.003) (vrátane - ukončená podpora)

#### Následky

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

#### Odporúčania

Podpora nástroja GUIcon bola ukončená 24.6.2020, z toho dôvodu nie je k dispozícii jeho aktualizovaná verzia.

Podľa výrobcu existuje jediný spôsob akým môže útočník zneužiť uvedené zraniteľnosti a to prostredníctvom podvrhnutia škodlivého konfiguračného súboru GUIcon \*.gd1.

Z toho dôvodu odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Vzhľadom k tomu, že produkt už nie je udržiavaný, odporúčame prejsť na iný produkt s platnou podporou.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívne rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

#### Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-313-02>

[https://download.schneider-electric.com/files?p\\_Doc\\_Ref=SEVD-2021-313-07](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2021-313-07)



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

Citrix produkty - dve bezpečnostné zraniteľnosti

**Popis**

Spoločnosť Citrix vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú dve bezpečnostné zraniteľnosti.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť znepřístupnenie služby.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

09.11.2021

**CVE**

CVE-2021-22955, CVE-2021-22956

**Zasiiahnuté systémy**

Citrix ADC a Citrix Gateway vo verzii staršej ako 13.1-4.43  
Citrix ADC a Citrix Gateway vo verzii staršej ako 12.1-63.22  
Citrix ADC a NetScaler Gateway vo verzii staršej ako 11.1-65.23  
Citrix ADC 12.1-FIPS vo verzii staršej ako 12.1-55.257  
Citrix SD-WAN WANOP Edition vo verzii staršej ako 11.4.2  
Citrix SD-WAN WANOP Edition vo verzii staršej ako 10.2.9c

**Následky**

Zneprístupnenie služby

**Odporúčania**

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

**Zdroje**

<https://support.citrix.com/article/CTX330728>  
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22955>  
<https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/213066>  
<https://threatpost.com/critical-citrix-bug-etwork-cloud-app-access/176183/>  
<https://www.securityweek.com/citrix-patches-critical-vulnerability-adc-gateway>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.4
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

VISAM VBASE produkt - viacero bezpečnostných zraniteľností

#### Popis

Spoločnosť VISAM vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt VBASE, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

09.11.2021

#### CVE

CVE-2005-2475, CVE-2018-14333, CVE-2018-16550, CVE-2019-18988, CVE-2020-13699, CVE-2021-34803, CVE-2021-38417, CVE-2021-42535, CVE-2021-42537

#### Zasiiahnuté systémy

VBASE vo verzii staršej ako v11.7.0.2

#### Následky

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

#### Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

#### Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-308-01>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.3
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

mySCADA myDESIGNER - bezpečnostná zraniteľnosť

**Popis**

Spoločnosť mySCADA vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt myDESIGNER, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

09.11.2021

**CVE**

CVE-2021-43555

**Zasiahnuté systémy**

myDESIGNER vo verzii staršej ako 8.22.0

**Následky**

Neoprávnený prístup k citlivým údajom  
Neoprávnená zmena v systéme  
Zneprístupnenie služby

**Odporúčania**

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnejmu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

**Zdroje**<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-313-04>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.1
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

#### Identifikátor

Intel procesory - bezpečnostná zraniteľnosť

#### Popis

Spoločnosť Intel vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio procesorov, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi s fyzickým prístupom k zariadeniu eskalovať svoje privilégia a následne získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.

#### Dátum prvého zverejnenia varovania

09.11.2021

#### CVE

CVE-2021-0146

#### Zasiahnuté systémy

Intel Pentium Processor J Series, N Series

Intel Celeron Processor J Series, N Series

Intel Atom Processor A Series

Intel Atom Processor E3900 Series

Intel Pentium Processor Silver Series/ J&N Series

Intel Atom Processor C3000

Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00528.html>

#### Následky

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

Neoprávnená zmena v systéme

Zneprístupnenie služby

Eskalácia privilégií



### Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Bezpečnostná záplata je obsiahnutá v aktualizácii UEFI BIOS, preto používateľom odporúčame nainštalovať aktualizácie systému UEFI BIOS z webových stránok výrobcu pre ich konkrétne elektronické zariadenie.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

V prípade, že prevádzkujete fyzické servery s operačným systémom Linux, uistite sa, že máte nainštalovaný balík intel-microcode. Na BSD systémoch môžete použiť balík cpupdate.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

### Zdroje

<https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00528.html>

<https://twitter.com/markel/status/1458147735270481926?t=T7ZGXJ6YOAXOv61wQWE6PA&s=19>

<https://threatpost.com/intel-processor-bug-encryption-keys/176355/>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.1
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

**Identifikátor**

VMware vCenter Server - bezpečnostná zraniteľnosť

**Popis**

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti produktu vCenter Server od spoločnosti VMware.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente eskalovať svoje privilégia a následne získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.

**Dátum prvého zverejnenia varovania**

10.11.2021

**CVE**

CVE-2021-22048

**Zasiahnuté systémy**

vCenter Server vo verzii staršej ako 7.0 (vrátane)

vCenter Server vo verzii staršej ako 6.7 (vrátane)

vCenter Server vo verzii staršej ako 6.5 (vrátane)

Cloud Foundation (vCenter Server) vo verzii staršej ako 4.x (vrátane)

Cloud Foundation (vCenter Server) vo verzii staršej ako 3.x (vrátane)

**Následky**

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

Neoprávnená zmena v systéme

Zneprístupnenie služby

Eskalácia privilégií

**Odporúčania**

Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

**Zdroje**<https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0025.html><https://www.securityweek.com/vmware-working-patches-serious-vcenter-server-vulnerability>